


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TATAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0001-43	FECHA:	22/07/2024



1. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA ACANALADA CALIBRE 26



2. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE PUERTAS.




3. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE VENTANA



4. MANTENIMIENTO A BARANDAS.



1. MANTENIMIENTO A PORTONES 4M2



6. PINTURA EN MUROS EXTERNOS E INTERNOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR


 Firma y Sello Director Centro Educativo





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TATAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0001-43	FECHA:	12/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa

Firma y Sello Director Centro Educativo