

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	x	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TATAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0001-43	FECHA:	26/08/2024



1. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA ACANALADA CALIBRE 26



2. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE PUERTAS.




3. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE VENTANA



4. MANTENIMIENTO A BARANDAS.



1. MANTENIMIENTO A PORTONES 4M2



6. PINTURA EN MUROS EXTERNOS E INTERNOS


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMPY

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TATAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0001-43	FECHA:	26/08/2023




7. SUSTITUCION DE INODORO




8. SUSTITUCION DE MINGITORIO




3. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE VENTANA



4. MANTENIMIENTO A BARANDAS.



5. MANTENIMIENTO A...



6. MANTENIMIENTO A...

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo

