

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANMOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0003-43	FECHA:	12/06/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto 2 : puertas en malas condiciones




Foto3: sustitución de vidrios.



Foto 4. ventanas en malas condiciones



Foto 5. chapas por deterioro



Foto6: Servicio sanitario por deterioro

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF      Firma y Sello Director Centro Educativo Público

