



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANMOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0003-43	FECHA:	05 /08/2024



Foto1: inodoro




Foto 2: ventanas




Foto 3: puertas



Foto 4: pedazos de vidrios




Foto 5: estructuras de techos



Foto 6: ventanas paara colocar balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

