

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANMOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0003-43	FECHA:	28/08/2024



Foto1: inodoro



Foto 2: Puertas




Foto 3: estructuras de techos



Foto 4: pedazos de vidrios




Foto 5: chapas








Foto 6: ventanas de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---