

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CANTETA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANTETAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0006-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Mejoramiento de lavamanos de concreto (colocación de azulejos)



Foto 2: Mejoramiento de estufa de leña rural



Foto 3: Mejoramiento de altura y ancho de una estructura metálica de baranda



Foto 4: Sustitución de inodoros



Foto 5: Puertas metálicas de baño: mantenimientos a estructura (lijada, cepillado, aplicación de pintura)




Foto 6: Sustitución de una puerta de madera por una puerta metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

oudgedant PADRES DE

Firmary Sello Director Contro Educativo Público

DIRECCIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS	PREVIO	X	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO			MUNICIPIO:	SAN RA	AFAEL LA INDEPENDENCIA	
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURA	AT MIXTA	ALDEA CANTETA L	DIRECCIÓN DEL	ALDEA	CANTETAL	 -

ESTABLECIMIENTO: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CANTETAJ DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA CANTETAJ CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 13-14-0006-43 FECHA: 23/09/2024



Foto7: Sustitución techo de baños:láminas acanaladas y vigas de madera por estructura metálicas (costaneras) con láminas acanaladas calibre 26



Foto 8: Mejoramiento de corredor para baños con losa de cemento



Foto 9: Sustitución de chapas y mantenimiento de puertas



Foto 10: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: colocación de balcones a ventanas




Foto 12: sustitución de focos por focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el ဂုဏ်မ်ားဝ de hoje

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Firme y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CANTETAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANTETAJ	
CÓDIGO DEL	13-14-0006-43	FECHA:	23/09/2024	
Foto 13 Mantenimie	ento a barandas (lijado y aplicación de pintura)			
Observación: SI es neces	ario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar e quiner colonia. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. Firma y sello del Presidente de la OPF		Englay Salfo Director Centro Educativo Público	0.1