

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0718-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: ESTUFA ARTESANAL EN MALAS CONDICIONES



Foto 2: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS EN MALAS CONDICIONES



Foto 3: LÁMINAS TRANSPARENTES EN VENTANAS QUEBRADAS



Foto 4: MEJORAMIENTO DE AZULEJOS EN LAVAMANOS



Foto 5: PUERTAS DE METAL (Chapa, Portón)



Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Emmanuel Felipe

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Linda, San Rafael la Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0718-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: PINTURAS EN AULAS Y MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 8: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (PVC)



Foto 9: MANTENIMIENTO DE BARANDAS EN EL SEGUNDO NIVEL




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

