

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO RIO OCHO CHIQUITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO OCHO CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0006-43	FECHA:	6/06/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



FOTO 2: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN




FOTO:3 REPARACION DE TORTA DE CONCRETO



FOT 4: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE SANITARIOS



FOT 6: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

