



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Lajas, aldea San Martín Cuchumatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0011-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Sustitución de muro perimetral




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc



Foto 3: Sustitución de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de piso de granito







Foto 5: Mejoramiento del balcones



Foto 6: Mejoramiento del balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.P.	 Consejo de Padres de Familia de la E.O.R.M. Caserío Las Lajas, Aldea San Martín Cuchumatán Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango
--	---	---	--