



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Lajas, aldea San Martín Cuchumatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0011-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustrucción de muro perimetral




Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc



Foto 3: Sustrucción de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustrucción de piso de granito





Foto 5: Mejoramiento del balcones



Foto 6: Mejoramiento del balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

