



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUMPULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0012-43	FECHA:	06/06/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA




FOTO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



FOTO 4: REPARACIÓN DE SISTENA DE CONCRETO



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



FOTO 6: REPELLO DE MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

