

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUICHIP GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0017-43	FECHA:	6/06/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE VENTANA




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES





FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

