



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHANTZACBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0018-43	FECHA:	03/06/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA, POR METAL




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



FOTO 6: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Sello del Comité de la Escuela Pública Rural Mixta Chantzacbal	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--	---