



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CABALLO BLANCO, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0022-43	FECHA:	26/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O...



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

