

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS GÓMEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0024-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 1: PINTURA DE ESCUELA



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO POR PISO GRANITO



Foto 3: PINTURA DE MUROS EXTERIORES



Foto 4: SUSTITUCION DE INODOROS




Foto 5: MANTENIMIENTO A PUERTAS




Foto 6: REPARACION DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS GÓMEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0024-43	FECHA:	12/09/2024



FOTO1: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA POR PISO GRANITO PARA AULAS



Foto 2: REPARACION DE LOSA DE PATIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

