



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NUEVO BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0025-43	FECHA:	6/06/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



FOTO 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL




FOTO 3: REPARACIÓN DE BAJA PLUVIAL





FOTO 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 6: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON TUBO HG Y MALLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Mixta

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público