

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON TUITNOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0026-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL




Foto 2: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL




Foto 3: REPARACIÓN DE BANQUETA



Foto 4: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CEMENTO





Foto 5: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CEMENTO



Foto 6: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Domingo H. Tejada Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---