

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MIRADOR ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0027-43	FECHA:	28/08/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA, POR METAL







FOTO 3: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO



FOTO 4: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---