



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEMAL II TIERRA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0029-43	FECHA:	06/06/2024



FOTO 1: REPARACIÓN DE BANQUETA




FOTO 2: REPARACIÓN DE LOSA DE PATIO




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PILA




FOTO 4: REPARACIÓN DE LOSA DE PATIO




FOTO 5: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO




FOTO 6: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

