

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tujtzlom, aldea Mash
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0039-43	FECHA:	02 de octubre de 2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE LÁMINA



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 5: VENTANAS A SUSTITUIR




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tujtzlom, aldea Mash
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0039-43	FECHA:	02 de octubre de 2024



Foto7: SUSTITUCIÓN DE PILA DE COCINA



Foto 8: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Clemente Castañeda*  
Firma y sello del Presidente de la QPF



*Amalia*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

