



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUITZCOSH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUITZCOSH, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0042-43	FECHA:	06/06/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL





FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO



FOTO 4; SUSTITUCION DE MAYA.



FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOT 6: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar con Conservación

*Tomás Méndez C.*

Firma y sello del Presidente de la O



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

