



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHENIHUITZ CHIQUITO ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0053-43	FECHA:	6/06/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS




FOTO 3: REPARACIÓN DE TORTA DE COCRETO




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTO 5: REPARACIÓN DE PISO CERAMICO






FOTO 6: REPARACIÓN DE PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello de **Caserío Chenihuitz Chiquito, Aldea Mash**
Escuela Oficial Rural Mixta
Consejo Educativo
OPE
Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango


Firma y Sello Director de **Escuela Oficial Rural Mixta**
Caserío Chenihuitz Chiquito
DIRECCIÓN
Aldea Mash, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango