

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUR JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0740-43	FECHA:	18/06/2024




FOTO 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO EN COCINA RURAL



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUR JM			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0740-43			
MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN			
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL			
FECHA:	18/06/2024			




FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA




FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE CHIMENEA DE METAL




FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INODORO



FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO





FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el plan de obras.

Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

