



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0744-43	FECHA:	06/06/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS




FOTO 2: PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PILAS DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS




FOTO 4: SUSITTUCIÓN DE INODOROS






FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SANITARIOS



FOTO 6: SUSTITUCIÓN ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Escuela



Firma y Sello Director Centro Educativo




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0744-43	FECHA:	06/06/2024



FOTO 1: REPARACIÓN DE CUNETA/ BANQUETA DE CONCRETO



FOTO 2: REPARACIÓN DE MALLA Y TUBO HG





FOTO 3: MANTENIMIENTO A PORTÓN DE METAL



FOTO 4: REPARACIÓN DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  Firma y Sello Director Centro Educativo 