

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHCUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0747-43	FECHA:	20/06/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE BALCONES




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CHAPA




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE VIDRIO




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE CHIMENEA




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de obra.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---