

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHANCHIMIL, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0752-43	FECHA:	02/10/2024




Foto1: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



Foto 2: SUSTITUCION DE VIDRIOS



Foto 3: FABRICACIÓN DE BALCONES



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 5: LAVAMANOS MULTIFUNCIONAL




Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHANCHIMIL, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0752-43	FECHA:	02/10/2024



Foto7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON MALLA Y TUVO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES




Foto 8: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PILA PLASTICA DE UN LAVADERO



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE 2 LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Soel Pablo Pablo</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

