



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHALHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0753-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTUFAS RURARALES COMPLETAS




Foto 3: MEJORAMIENTO EN PAREDES DE COCINA



Foto 4: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO DAÑADA POR PISO GRANITO EN COCINA



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL EN COCINA



Foto 6: REPARACION DE PUERTAS DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jubelito
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHALHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0753-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL PARA ESTUFA RURAL





Foto 2: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS



Foto 3: SUSTITUCION DE INODOROS



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE EN COCINA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

