

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIBOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0757-43	FECHA:	6/06/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA




FOTO 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS



FOTO 4: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA




FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Anna Ottaviano*  
Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina Rural Mica Caserío Tuihoch  
Mica Wash, Todos Santos C.

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
ESCUELA ORIENTAL RURAL MICA CASERÍO TUIBOCH