

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Tzunul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzunul, aldea Chicoy, Todos Santos Cuchumatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0758-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024.



Foto1: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 2: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 3: Sustitución de piso de granito




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitucion de inodoro


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Tzunul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzunul, aldea Chicoy, Todos Santos Cuchumatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0758-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---