

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHANJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0761-43	FECHA:	6/06/2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE METAL




FOTO 2: MANTENIMIENTO A PUERTAS




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



FOTO 4: SUSTITUCIÓN EN ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA




FOTO 5: PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 6: REPARACIÓN DE PISO EN TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

