


PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS RAMIREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-1560-43	FECHA:	6/06/2024



FOT 1: REPARACIÓN DE CUNETETA DE CONCRETO






FOTO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOT 3: REPARACIÓN A MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE MALLA Y TUBO HG



FOT 5: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO



FOTO 6: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EN PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Susana M O
Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo