



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS RAMIREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-1560-43	FECHA:	10/08/2024



FOTO 1: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO




FOTO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




FOTO 3: REPARACIÓN A MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE MALLA Y TUBO HG



FOTO 5: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO



FOTO 6: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EN PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

