



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TWI SPAK, ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-7171-43	FECHA:	27/09/2024



FOTO 1: REPARACION DE LOSA DE PATIO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 4: SUSITUCIÓN DE MADERA POR METAL



FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




FOTO 6: PINTURA EN MODULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

