



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOAQUIN CASERIO LA VENTOZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-7173-43	FECHA:	6/06/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL




FOTO 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




FOTO 4: SUSTITUCIÓN INODOROS




FOTO 5: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

<p><i>demetrio RR</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

