

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUJ-TZAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUJ-TZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0004-43	FECHA:	19/09/2024



Foto1: Sustitución de láminas



Foto 2: sustitucion de vidrios



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: sustitucion de puertas



Foto 5: sustitución de estructura de madera por metal



Foto 6: sustitución de laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Felix

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

