## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE X POSTERIOR

DEPARTAMENTO: HUEHUETENANGO MUNICIPIO: SAN JUAN ATITÁN

NOMBRE DEL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 13-16-0006-43

TECHA: 22/08/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PARED



Foto 4: REPARACIÓN DE COCINA




Foto 5: VENTANAS



Foto 6: PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.











## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

TUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
OMBRE DEL STABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TOJPOJOP, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO
ÓDIGO DEL STABLECIMIENTO:	13-16-0006-43	FECHA:	22/08/2024
Foto1: PUERTAS D	DE METAL	Foto 2: PINTURA	A EN MUROS EXTERIUORES E INTERIORES
Foto 3:		Foto 4:	
1			
Foto 5:		Foto 6:	
servación: Si es necesar	oio se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número.	o de hojas.	Jane first (3 to 100 per Ed)
	Firma v sello del Presidente de la OPF	ntzación E	Firma y Selfo Director Centro Educativo Público