

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TOJPOJOP, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0006-43	FECHA:	22/08/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 3: PARED



Foto 4: REPARACIÓN DE COCINA



Foto 5: VENTANAS



Foto 6: PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TOJPOJOP, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0006-43	FECHA:	22/08/2024




Foto1: PUERTAS DE METAL




Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIUORES E INTERIORES




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Organización de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
---	--	---	--