



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHECOCHE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHECOCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0779-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: Sustición de estructuras de soporte




Foto 3: Sustición de elementos de fijación




Foto 4: Sustición de canales



Foto 5: Reparación de muro perimetral




Foto 6: Sustitución de piso de torta a cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OEP



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

