

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COJTON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0781-43	FECHA:	4/10/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PISO



Foto 2: SUSTITUCION DE VIDRIOS



Foto 3: PINTURA DE MUROS EXTERIORES DE AULAS



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINAS




Foto 5: SUSTITUCION DE PLANCHA DE LA COCINA



Foto 6: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

