

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta. JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXQUILÁMS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0782-43	FECHA:	28/02/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluinc calibre 26 y sustitución de elementos de fijación.



Foto 2: Sustitución de capote de lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Sustitución de canal de metal




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

