

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXQUILÁMS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0782-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 2: sustitución de canal de metal




Foto 3: sustitución de puerta



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPFAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

