

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXQUILÁMS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0782-43	FECHA:	31/05/2024




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: sustitución de canal de metal



Foto 3: sustitución de puerta




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

