



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuiscacal, aldea Cuate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0783-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: sustitución de vidrios y mejoramiento con balcones



Foto 2: sustitución de piso por piso de granito




Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: sustitución de portón



Foto 5: pintura en muros interiores



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Crazey
Firma y sello del Presidente de la JEF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

