



Ministerio de Educación
Sistema de Gestión de Calidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON JOLOMCU, ALDEA QUIXABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0005-43	FECHA:	06 DE MAYO DE 2024



Foto 1: TECHO ANTIGUO




Foto 2: PUERTAS ANTIGUAS



Foto 3: CABLES ANTIGUOS



Foto 4: VENTANAS ANTIGUAS



Foto 5: CORREDOR ANTIGUO




Foto 6: TINACO NUEVO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA de Familia



Firma y Sello Director de Institución Educativa Pública

