



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON JOLOMCU, ALDEA QUIXABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0005-43	FECHA:	06 DE MAYO DE 2024



Foto1: INSTALACIÓN DE LÁMINAS TROQUELADAS




Foto 2: INSTALACIÓN DE BASE DE TINACO




Foto 3 INSTALACIÓN DE CABLES



Foto 4: INSTALACIÓN DE VENTANAS



Foto 5: REPELLO DE CORREDOR




Foto 6: INSTALACIÓN DE TINACO NUEVO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

