



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON JOLOMCU, ALDEA QUIXABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0005-43	FECHA:	06 DE MAYO DE 2024



Foto1: LÁMINAS TROQUELADAS NUEVAS



Foto 2: BASE DE TINACO NUEVO



Foto 3 CABLES NUEVOS



Foto 4: PUERTAS NUEVAS




Foto 5: VIDRIOS NUEVOS



Foto 6: CORREDOR NUEVO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.M.



  
Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

