

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TZELTAJ ,SANTA EULALIA, HUEHUETENANG
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0007-43	FECHA:	29/02/2024



FOTO 1: pintura de exteriores




FOTO 2: Fabricacion e instalacion de balcones.



FOTO 3: SUSTITUCION DE PISO



FOTO 4: SUSTITUCION DE PLAFONERAS




FOTO 5: REPARACION DE CABLEADO ELÉCTRICO





FOTO 6: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

