

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON NUEVA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0009-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: FINALIAZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL TECHO DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA.



Foto 2: FINALIAZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CAPOTES DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA.




Foto 3: REALIZACIÓN DEL MURO PERIMETRAL ADELANTE DEL CENTRO EDUCATIVO.



Foto 4: REALIZACIÓN DEL MURO PERIMETRAL ATRÁS DEL CENTRO EDUCATIVO.



Foto 5: FINALIAZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PUERTÓN DE METAL.




Foto 6: FINALIAZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--