



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO CHOLPATAC, ALDEA NANCULTAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHOLPATAC, ALDEA NANCULTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0010-43	FECHA:	28 DE FEBRERO DE 2024



NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO



COLOCACION DE PISO TIPO CERAMICO DE UN AULA



SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA



REPARACION DE GRIETAS



REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



REPARACION DE GRIETAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Antonio de A.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

