



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versió

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM,	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHOLPATAC, ALDEA NANCULTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0010-43	FECHA:	13 DE JUNIO DE 2024



Foto 1:




Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:



FOTO: 5




FOTO: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonio de Amil

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

